

Акт №1

испытания спортивного оборудования

от 10.03.2020 г.

В спортивном зале МБДОУ «Детский сад № 8» спортивное оборудование для проведения занятий по физической культуре подлежит визуальному осмотру и проверке:

1. Детский массажный коврик 10 шт., покрытие не имеет повреждений.
2. Дорожка координационная 6-ти секционная 1шт., имеет равномерную, без бугров и провалов, обивку, покрытие не имеет повреждений
3. Мат детский 2 шт., имеет равномерную, без бугров и провалов, обивку, покрытие не имеет повреждений.
4. Мяч гимнастический 10 шт., верхнее покрытие не имеет повреждений.
5. Сенсорная дорожка 1 шт., имеет равномерную, без бугров и провалов, обивку, покрытие не имеет повреждений.
6. Степ-платформа 20 шт., находилась под грузом 80 кг.
7. Батут 2 шт., находилась под грузом 80 кг.

На территории МБДОУ «Детский сад № 8» имеется спортивная площадка. Спортивное оборудование для проведения занятий по физической культуре подлежит визуальному осмотру и испытанию:

1. Лабиринт 1 шт., основания вкопаны в землю, закреплены надёжно, устойчивы к опрокидыванию.
2. Турник 3-уровневый 1 шт., каждая лестница находилась под нагрузкой 90кг., основания вкопаны в землю и забетонированы.
3. Лестница 3-уровневая 1 шт., каждая лестница находилась под нагрузкой 90кг., основания вкопаны в землю и забетонированы.
4. Дуги 3 шт., находилась под грузом 70 кг, основания вкопаны в землю и забетонированы.
5. Рукоход 1 шт., основания вкопаны в землю и забетонированы.
6. Параллельные брусья 1 шт., каждая жердь находилась под воздействием нагрузки 135 кг, основания вкопаны в землю и забетонированы.
7. Щит для метания мяча 1 шт., основание вкопано в землю и забетонировано. Не соответствует расположению на участке.
8. Дугообразные лестницы 2 шт., основание вкопано в землю и забетонировано. Не соответствуют возвратной категории детей.

На территории МБДОУ «Детский сад № 8» имеются участки для прогулок. Спортивное оборудование для проведения занятий по физической культуре подлежит визуальному осмотру и испытанию:

1. Лабиринт 1 шт., вкопаны в землю, закреплены надёжно, устойчивы к опрокидыванию.
2. Турник 3-уровневый 1 шт., каждая лестница находилась под нагрузкой 90кг., основания вкопаны в землю и забетонированы.
3. Стойка универсальная (волейбольная, баскетбольная) 1 шт., трубы забетонированы в землю. Баскетбольное кольцо закреплено в соответствии с требованиями установки спортивного оборудования, находилось под грузом 70 кг.
4. Деревянная стойка с баскетбольным кольцом 1 шт., основания вкопаны в землю и не забетонированы. Кольцо закреплено не устойчиво.

Заключение:

1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надёжно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надёжно завинчены.
2. Брусья параллельные необходимо заменить на деревянные и шириной 20 см.
3. Дугообразные лестницы необходимо демонтировать.
4. Деревянную стойку с баскетбольным кольцом на площадке для прогулок необходимо демонтировать.
5. Необходимо искусственное покрытие грунта на спортивной площадке.
6. Занятия на спортивной площадке разрешаются после реконструкции.

Председатель комиссии

К.С. Чепчугова, ст. воспитатель

Члены комиссии

Ю.Р. Ганеева, зав. хозяйством

Л.И. Кондратьева, медицинский работник

Г.И. Чечулина, инструктор по физ. воспитанию

